鎌倉市名越中継施設整備発注支援等業務委託 (アスベスト調査業務)

報告書

令和6年3月 中外テクノス株式会社

目次

1	調査概要	1
(1)	調査件名	1
. ,	調査場所	
(3)	調査目的	1
(4)	調査方法	1
(5)	調查対象	2
(6)	調査工程	5
(7)	実施体制	5
(8)	調査立会者	5
2	調査結果	6
(1)	目視確認できなかった建材	6
(2)	分析調査結果	6
3	総括	9
別沒	《1「資格証」	11
	, -	
別海		15
別沒	§3「分析結果報告書」	75

1 調査概要

(1) 調査件名

鎌倉市名越中継施設整備発注支援等業務委託 (アスベスト調査業務)

(2) 調査場所

神奈川県鎌倉市大町5丁目11番16号(名越クリーンセンター)

(3) 調査目的

大気汚染防止法第 18 条の 15、石綿障害予防規則第 3 条第 1 項及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例第 52 条の 8 に基づく建築物等の解体・改修時の事前調査の参考とするため、調査対象施設における石綿等の存在状況を把握することを目的とした。

(4) 調査方法

調査対象施設について、「書面調査」、「現地調査」及び「分析調査」を実施し、石綿を含む建材を抽出・整理した。

建築物石綿含有建材調査者講習テキスト第2版(一般財団法人日本環境衛生センター)を参考にして、調査及び結果のとりまとめを行った。

ア 書面調査

表 1-1 に示す設計図書を参照し、調査対象施設において使用されている建材及び部屋等を確認 した。

<u> </u>	公工工 胶叶凸目
施設名	設計図書名(作成年)
工場棟(既存部) 管理棟 第1計量棟	鎌倉市名越清掃工場建設工事 竣工図 建築意匠図 (1980)

表 1-1 設計図書

イ 現地調査

調査対象施設において、現在使用されている建材を調査が可能な範囲で目視により確認した。 レベル3の建材については、使用量や石綿を含む可能性等を勘案し、分析調査の対象とするか 若しくは「みなしアスベスト含有」とすることを判断した。

ウ 分析調査

レベル1及び2の建材については、必要量を採取し、分析試料とした。

レベル3の建材については、使用量や石綿を含む可能性等を勘案し、分析調査の対象とした場合は、必要量を採取した。

調査対象施設で採取した建材は JIS A 1481-1 (2016) に準じて分析した。

分析結果の詳細、採取箇所図及び写真を別添3「分析結果報告書」に示す。

(5) 調査対象

ア調査対象施設

調査対象施設の概要を表 1-2 に、配置図を図 1-1 に示す。

なお、調査対象施設内には持込みごみ受入れ施設が含まれるが、建設着工年は平成28年(2016年)であり、石綿含有建材の使用が全面禁止された平成18年(2006年)9月1日以降であることから、石綿含有建材が使用されていないことが明らかなため、調査対象外とした。

表 1-2 調査対象施設の概要

建物番号	施設名	構造	竣工年
1	工場棟(増設部)	S造 地上3階	平成 14 年 (2002 年)
2	工場棟(既存部)	RC造、一部S造 地下1階、地上5階**	昭和 57 年 (1982 年)
3	管理棟	RC造 地上4階	昭和 57 年 (1982 年)
4	第1計量棟	S造 地上1階	昭和 57 年 (1982 年)
5	危険物庫	RC造 地上1階	昭和 57 年 (1982 年)
6	煙突棟	RC造	昭和 57 年 (1982 年)

[※]クレーンガーダー階を5階とみなした場合の階数を示した。




図 1-1 調査対象施設の配置図

イ 調査対象建材

調査対象として想定した主な建材を表 1-3 に示す。

表 1-3 調査対象建材

区分	表 1-3 調査対象建材 名 称	レベル(発じん性)
石綿吹付材	吹付石綿 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 石綿含有吹付けバーミキュライト 石綿含有吹付けパーライト	レベル 1 (著しく高い)
石綿耐火被覆材	けい酸カルシウム板第2種 貫通部充填剤	
石綿断熱材	屋根用折板裏石綿断熱材 煙突用石綿断熱材	レベル 2 (高い)
石綿保温材	配管エルボ部保温材	
その他石綿含有成形材(接着剤含む)	スレート (波板・ボード) 屋根用化粧スレート サイディング 石綿セメント板 けい酸カルシウム板第1種 パルプセメント板 スラグ石膏板 押出成形品 ロックウール吸音天井板 石膏ボード 石綿円筒 ビニル床シート フランジパッキン 耐熱シール材 延焼防止塗料 フリーアクセスフロア その他石綿含有成形板	レベル3 (比較的低い)
仕上塗材 (下地調整材含む)	吹付タイル リシン吹付	

「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散防止対策徹底マニュアル[2.20版] (厚生労働省、平成30年3月) P5、「表-1 レベル分類」を一部抜粋・改変した。

(6) 調査工程

調査工程を表 1-4 に示す。

表 1-4 調査工程

項目	実施期間
書面調査	令和4年(2022年)8月31日~9月2日
現地調査	令和4年(2022年)8月30日、12月5日
試料採取	令和4年(2022年)10月12日、12月5日
分析調査	令和4年(2022年)10月14日~11月24日、12月6日~12月9日

(7) 実施体制

実施体制を表 1-5 に示す。

表 1-5 調査実施体制

区分	名称・氏名	備考
調査 実施機関	中外テクノス株式会社 関東環境技術センター	住所:千葉県千葉市緑区大野台 2-2-16 TEL:043-295-1105 作業環境測定機関 登録番号 12-7 濃度計量証明事業 登録番号 千葉県 第521号 労働保険番号:34-1-01-332625-000
調査 責任者	_	建築物石綿含有建材調査者(号) ※1※3
現地調査		建築物石綿含有建材調査者 (号) *1*3 建築物石綿含有建材調査者 (号) *1*3
分析調査		石綿分析技術評価事業 (JIS A 1481-1,5 Aランク*2*3)

- ※1 講習実施機関の名称:一般財団法人 日本環境衛生センター
- ※2 講習実施機関の名称:公益社団法人 日本作業環境測定協会
- ※3 別添1に資格証を添付した。

(8) 調査立会者

現地調査 星川 浩 (鎌倉市)

2 調査結果

(1) 目視確認できなかった建材

設計図書に記載されている建材のうち、目視確認をするには部分的な解体が必要なため、目視確認できなかったものを表 2-1 に示す。こうしたものについては解体工事時に改めて確認することが必要となる可能性がある。

表 2-1 目視確認できなかった建材

77	部屋名など	部位	建材名
第1計量棟	1F 第1計量室	天井裏 (折板屋根裏)	折板断熱材

(2) 分析調査結果

分析調査による建材のアスベスト含有及びみなしアスベスト含有の判定結果を表 2-2 に示す。 また、アスベスト含有と判定した建材(みなし含有含む)の使用面積等を表 2-3 に、使用範囲を 別添 2 「アスベスト含有建材範囲図」に示す。

表 2-2 アスベスト含有の判定結果

			 	ト百年の刊足結束		
対象施設	No. ** 1		部屋名など**2	部位	建材・試料名	判定
	1	外部	外壁	壁	吹付タイル	含有
	2	3 F	空気タンク室	梁	吹付け材	不含
	3	3 F	誘引送風機電気室	壁	石膏ボード	不含
	4	2 F	空気圧縮機室	柱	けい酸カルシウム板第2種	不含
	5	1 F	ブロア室	壁	けい酸カルシウム板第2種	不含
	6	1 F	ブロア室	壁	耐熱シール材	不含
工場棟(増設部)	7	1 F	ブロア室	壁	吹付タイル	不含
	8	1 F	受水槽室	設備	ガスケット	含有
	_	3 F	誘引送風機-電気室	天井	化粧石膏ボード	みなし含有
	_	3 F	誘引送風機-電気室	巾木	ソフト巾木	
						みなし含有
	_	3 F	誘引送風機-電気室	床	ビニル床シート	みなし含有
	_	2 F	空気圧縮機室	壁	けい酸カルシウム板第1種	みなし含有
	_	1 F	受水槽室	設備	たわみ継手	みなし含有
	9	外部	外壁	壁	リシン吹付	不含
	10	外部	ボイラー室 外壁	壁	リシン吹付	含有
	11	外部	ボイラー室	設備	ガスケット	不含
	+	5 F				
	12		折板屋根	屋根	折板断熱材	不含
	13	5 F	ゴミピット	壁	フレキシブルボード	含有
	14	4 F	倉庫	天井	木毛セメント板	不含
	15	$4~\mathrm{F}\sim2~\mathrm{F}$	階段室	段裏	リシン吹付	不含
	16	3 F	パッケージルーム	天井	化粧石膏ボード	不含
	17	3 F	ロッカー室	壁	石膏ボード	不含
	18	3 F	1号炉内		キャスタブル	不含
					·	
	19	2 F	誘引通風機室屋根	設備	角ダクトパッキン	不含
	20	1 F	受変電室	壁	けい酸カルシウム板第2種	不含
工場棟(既存部)	21	1 F	受変電室	壁	耐熱シール材	不含
	22	1 F	油圧ユニット室、押込送風機室	壁	吹付け材	含有
	23	1 F	油圧ユニット室	設備	配管エルボ保温材	含有
	_	外部	バルコニー	壁	サイディング	みなし含有
	_	4 F	便所	床	ビニル床シート	みなし含有
	_	M 4 F	破砕機操作室	床	ビニル床タイル (水色)	みなし含有
	_	3 F	脱衣室	天井	フレキシブルボード	みなし含有
	_	3 F	和室	天井	化粧石膏ボード(柾目)	みなし含有
	_	3 F	控室	巾木	ソフト巾木 (灰)	みなし含有
	_	3 F	控室	床	ビニル床タイル(白)	みなし含有
	_	2 F	便所	天井	けい酸カルシウム板第1種	みなし含有
	_	1 F	灰押出装置室	設備	ガスケット	みなし含有
	_	1 F	誘引送風機室、押込送風機室	設備	たわみ継手	みなし含有
	24	外部	外壁	壁	吹付タイル	含有
	25	3 F	和室	壁	ジュラク塗+石膏ボード (2重張)	不含
	26	3 F ~ 2 F	階段室	段裏	リシン吹付	含有
	27	2 F	会議室	天井	化粧石膏ボード	含有
						+
	28	2 F	更衣室	床	塗床	含有
	29	1 F	カッパ置場	天井・壁	リシン吹付	含有
	30	1 F	ロッカー室	設備	配管エルボ保温材	含有
	_	外部	屋上(4F)	床	シート防水(茶)	みなし含有
	_	外部	屋上(3F)	床	塗膜防水 (灰)	みなし含有
	_	外部	屋上及び2Fポーチ	床	アスファルト防水	みなし含有
管理棟	_	4 F	福利厚生室		石膏ボード	みなし含有
自 生作						
	_	4 F	福利厚生室	巾木	ソフト巾木 (灰)	みなし含有
	_	4 F	福利厚生室	床	ビニル床タイル (青)	みなし含有
	_	4 F	階段室	巾木	ソフト巾木(茶)	みなし含有
	_	3 F	和室	天井	化粧石膏ボード(柾目)	みなし含有
	_	2 F	湯沸室	天井	けい酸カルシウム板第1種	みなし含有
	_	2 F	湯沸室	巾木	ソフト巾木 (濃茶)	みなし含有
	_		湯沸室	床	ビニル床タイル(桃)	
		2 F				みなし含有
	_	2 F	会議室	床	ビニル床タイル (茶)	みなし含有
	_	4 F	階段室	床	ビニル床タイル (赤)	みなし含有
	_	1 F	浴室(脱衣所)	床	ビニル床タイル (白)	みなし含有
	31	外部	外壁	壁	リシン吹付	不含
第1計量棟	32	1 F	第1計量室		化粧石膏ボード	不含
NA THI THE	— J		1	<u> </u>	石膏ボード	みなし含有
	+	1 F	第1計量室			
危険物庫	33	外部	外壁	壁	リシン吹付	不含
	_	外部	屋根	屋根	波型スレート(小波)	みなし含有
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/11/2			/ *

^{※1} 数字は分析結果報告書における試料番号を示す。

^{※2} 分析調査対象とした建材については建材を採取した場所を記載し、「みなし含有」とした建材については代表的な使用場所を記載した。

表 2-3 アスベスト含有と判定した建材の使用面積等

	No. * 1	建材名	ベスト含有と判定した建材の使用面積等 代表的な使用場所	レベル	使用面積等
八	1	吹付タイル	外壁	3	<u> </u>
			3 F 空気タンク室		
	8	ガスケット	1F 受水槽室、ブロワ室	3	19 箇所
	みなし	化粧石膏ボード	3 F 誘引送風機-電気室 天井	3	35 m^2
工場棟(増設部)	みなし	ソフト巾木	3 F 誘引送風機-電気室	3	2 m ²
	みなし	ビニル床シート	3 F 誘引送風機-電気室	3	13 m ²
	みなし	けい酸カルシウム板第1種	3 F 空気圧縮機室、誘引送風機-電気室、空気タンク室 壁	3	120 m^2
	みなし	たわみ継手	2 F 空気圧縮機室、資材置場 壁 1 F 受水槽室	3	2 箇所
	10	リシン吹付	外部 ボイラー室 外壁	3	37 m ²
			5F ゴミピット 壁	J	
	10	71.42.71.42.10	4 F 便所 天井	0	207 . 2
	13	フレキシブルボード	4 F クレーン操作室、便所、クレーン電気室 壁	3	327 m^2
			3 F 脱衣室、便所、湯沸室 天井		
	00	n/ / b b h h	2 F 粗大ゴミ投入室 壁	_	1 000 2
	22	吹付け材	1 F 破砕機室、油圧ユニット室、押込送風機室、誘引通風機室、 誘引通風機室(前室) 壁・梁	1	1,090 m^2
			の 5 日 国 国 (
	23	配管エルボ保温材	3 F 階段室	2	19 箇所
			1F 油圧ユニット室、押込送風機室		
	みなし	サイディング	外部 バルコニー 壁	3	20 m^2
	みなし	ビニル床シート	4 F 便所	3	2 m^2
	7/4 C		3 F 便所	3	
工場棟(既存部)	みなし	ビニル床タイル(水色)	M4F 破砕機操作室	3	9 m ²
	みなし	化粧石膏ボード(柾目)	3 F 和室 天井	3	12 m^2
			4 F クレーン操作室 M 4 F 破砕機操作室		
	みなし	ソフト巾木 (灰)	3 F 控室、パッケージルーム、ロッカー室、湯沸室	3	7 m^2
			2 F 中央監視室		
	w 2- 1		3F 控室、パッケージルーム、ロッカー室、湯沸室		55 2
	みなし	ビニル床タイル(白)	2 F 中央監視室	3	57 m ²
	みなし	けい酸カルシウム板第1種	2 F 便所 天井	3	6 m^2
		ガスケット**2	3 F 1 号炉及び 2 号炉		
	みなし		2 F パイプスペース、1 号炉及び2 号炉	3	127 箇所
			1 F 灰押出装置室 5 F ~ 3 F 1 号炉及び 2 号炉減温塔		
	みなし	たわみ継手	2 F 誘引通風機室屋根	3	29 箇所
	,	7 7 7 7 7 7 7	1 F 誘引送風機室、押込送風機室		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
	24	吹付タイル	外壁	3	646 m^2
	26、29	リシン吹付	3 F、2 F 階段室 段裏	3	$147~\mathrm{m}^2$
	20, 23		1F カッパ置場 天井・壁	0	
	27	化粧石膏ボード	2 F 会議室、事務室、更衣室(男子、女子) 天井	3	152 m ²
	28	塗床 	2 F 更衣室(男子)	3	16 m ²
	30 みなし	配管エルボ保温材 シート防水(茶)	1 F ロッカー室 外部 屋上 (4 F)	3	1 箇所 108 m²
	みなし	塗膜防水(灰)	外部 屋上 (4 F)	3	86 m ²
	-7.60		外部 屋上 (4F)、屋上 (3F) 及び2Fポーチ		201 m ²
	みなし	アスファルト防水		3	
			4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井		224 2
	みなし	アスファルト防水 石膏ボード		3	$234\ \mathrm{m}^2$
			4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井		234 m^2
管理棟	みなし		4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室		
管理棟		石膏ボード	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室	3	$234~\text{m}^2$ $8~\text{m}^2$
管理棟	みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所)	3	8 m²
管理棟	みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置	3 3	8 m ²
管理棟	みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所)	3	8 m²
管理棟	みなし みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室(男子)、会議室 1 F 浴室(脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室	3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ²
管理棟	みなし みなし みなし みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井	3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ²
管理棟	みなし みなし みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井	3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ²
管理棟	みなし みなし みなし みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井 2 F 湯沸室、東森室 (女子) 1 F ロッカールーム、下足置場 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子)	3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ²
管理棟	みなし みなし みなし みなし みなし みなし みなし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種 ソフト巾木 (濃茶)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 1 F ロッカールーム、下足置場 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 3 F 食堂、湯沸室、和室踏込	3 3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ² 8 m ²
管理棟	みなし みな し みなななし みなな な し みな な し みな な し みな な し	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種 ソフト巾木 (濃茶) ビニル床タイル (桃) ビニル床タイル (茶)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 1 F ロッカールーム、下足置場 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 3 F 食堂、湯沸室、和室踏込 2 F 会議室	3 3 3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ² 8 m ² 118 m ² 150 m ²
管理棟	みなし みななし みななし みななし みななし みななし みななし みななし	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種 ソフト巾木 (濃茶) ビニル床タイル (桃) ビニル床タイル (茶) ビニル床タイル (赤)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 1 F ロッカールーム、下足置場 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 3 F 食堂、湯沸室、和室踏込 2 F 会議室 4 F~1 F 階段室	3 3 3 3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ² 8 m ² 118 m ² 150 m ²
第1計量棟	みなし みな し みなななし みなな な し みな な し みな な し みな な し	石膏ボード ソフト巾木 (灰) ビニル床タイル (青) ソフト巾木 (茶) 化粧石膏ボード (柾目) けい酸カルシウム板第1種 ソフト巾木 (濃茶) ビニル床タイル (桃) ビニル床タイル (茶)	4 F 福利厚生室、階段室、洗濯室、物置 天井 3 F 食堂、便所、湯沸室 天井 4 F 福利厚生室、物置 3 F 食堂、湯沸室 2 F 更衣室 (男子)、会議室 1 F 浴室 (脱衣所) 4 F 福利厚生室、物置 4 F 階段室 3 F 和室 天井 2 F 湯沸室 天井 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 1 F ロッカールーム、下足置場 2 F 湯沸室、事務室、更衣室 (女子) 3 F 食堂、湯沸室、和室踏込 2 F 会議室	3 3 3 3 3 3 3	8 m ² 70 m ² 4 m ² 33 m ² 7 m ² 8 m ² 118 m ² 150 m ²

^{※1} 数字は分析結果報告書における試料番号を表す。"みなし"はみなしアスベスト含有と判定したことを表す。

^{※2} ボイラー室のガスケットについて分析調査を行った結果、アスベスト不含であった。しかし、当該調査対象施設には多数のガスケットが認められ、アスベストを含有する製品がある可能性があると考えられたため、箇所数を示す。


3 総括


本調査・分析の結果、名越クリーンセンターの一部の建材にアスベストが含まれていることを確認した。


なお、本調査結果は、解体工事元請業者が行う事前調査のために提供しなければばらない。


別添2「アスベスト含有建材範囲図」


(赤色で示す)


































































































































































別添3「分析結果報告書」

(試料採取位置図、試料採取写真含む)

分析結果報告書

発 行 日 2023年1月13日

発行番号 G2022-01494,03423

1/7

鎌倉市長 様

件名

鎌倉市名越中継施設整備発注支援等業務委託

採取場所

名越クリーンセンター(神奈川県鎌倉市大町五丁目11番16号)

ご依頼のありました試料中の石綿(アスベスト)分析結果を以下の通り報告申し上げます。

<分析方法> JIS A 1481-1(2016)

建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

<分析実施日> 2022年10月14日~11月24日、12月6日~9日

<分析者> (公社)日本作業環境測定協会 (JIS A 1481-1,5 Aランク

)

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
1 工場棟(増設部) 外壁 吹付タイル		層1	無検出	0	上途材 白色 層割合:2%	
	層2	無検出	0	主材 白色 層割合:43%	含有	
		層3	クリンタイル	0.1~5	下地調整材 灰色 層割合:55%	
2	工場棟(増設部) 3F 空気タンク室 梁 吹付け材	層1	無検出	0	主材 灰色 層割合:100%	不含

備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、 ウィンチャイト、リヒテライトとします。

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

採取者氏名:中外テクノス株式会社

(一般建築物石綿含有建材調査者)

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
	工場棟(増設部) 3F 誘引送風機電気室 壁 石膏ボード	層1	無検出	0	クロス 白色 層割合:10%	
3		層2	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
3		層3	無検出	0	本体 白色 層割合:80%	不含
		層4	無検出	0	紙材 薄灰色 層割合:5%	
4	工場棟(増設部) 2F 空気圧縮機室 柱 けい酸カルシウム板第2種	層1	無検出	0	本体 白色 層割合:100%	不含
5	工場棟(増設部) 1F ブロア室 壁 けい酸カルシウム板第2種	層1	無検出	0	本体 白色 層割合:100%	不含
6	工場棟(増設部) 1F ブロア室 壁 耐熱シール材	層1	無検出	0	本体 灰色 層割合:100%	不含
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:2%	
7	工場棟(増設部) 1F	層2	無検出	0	主材 白色 層割合:58%	• 不含
,	プロア室 壁 吹付タイル	層3	無検出	0	下地調整材 灰色 層割合:35%	(1)百
		層4	無検出	0	主材 薄茶色 層割合:5%	
8	工場棟(増設部) 1F 受水槽室 設備 ガスケット	層1	クリソタイル	5~50	本体 茶色 層割合:100%	含有

備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、

ウィンチャイト、リヒテライトとします。 備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
	工場棟(既存部) 外壁 リシン吹付	層1	無検出	0	上塗材 薄茶色 層割合:2%	
9		層2	無検出	0	主材 薄茶色 層割合:43%	不含
		層3	無検出	0	下地調整材 白色 層割合:55%	
10	工場棟(既存部) ボイラー室 外壁 リシン吹付	層1	クリソタイル	0.1~5	主材 薄茶色 層割合:100%	含有
11	工場棟(既存部) ボイラー室 設備 ガスケット	層1	無検出	0	アルミ箔 銀色 層割合:20%	含有
11	工物体(気行的) かイノ 宝 以圃 ガバナグ	層2	無検出	0	本体 緑色 層割合:80%	(1)百
12	工場棟(既存部) 折板屋根 折板断熱材	層1	無検出	0	本体 薄橙色 層割合:100%	不含
13	工場棟(既存部) 5F ゴミピット 壁 フレキシブルボード	層1	クリソタイル	5~50	本体 薄灰色 層割合:100%	含有
14	工場棟(既存部) 4F 倉庫 天井 木毛セメント板	層1	無検出	0	本体 茶色+灰色 層割合:100%	不含
15	工場棟(既存部) 4~2F	層1	無検出	0	主材 白色 層割合:20%	不含
10	階段室 段裏 リシン吹付	層2	無検出	0	下地調整材 灰色 層割合:80%	/1`白

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日、12月5日

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:5%	
1.0	工場棟(既存部) 3F	層2	無検出	0	紙材 薄灰色 層割合:10%	不含
10	16 パッケージルーム 天井 化粧石膏ボード	層3	無検出	0	本体 白色 層割合:75%	小古
		層4	無検出	0	紙材 薄灰色 層割合:10%	
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:5%	
17	7 工場棟(既存部) 3F ロッカー室 壁 石膏ボード	層2	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	不含
17		層3	無検出	0	本体 白色 層割合:85%	小百
		層4	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
18	工場棟(既存部) 3F 1号炉内 壁 キャスタブル	層1	無検出	0	本体 黄土色 層割合:100%	不含
19	工場棟(既存部) 2F 誘引通風機室屋根 設備 角ダクトパッキン	層1	無検出	0	本体 白色 層割合:100%	不含
20	工場棟(既存部) 1F 受変電室 壁 けい酸カルシウム板第2種	層1	無検出	0	本体 白色 層割合:100%	不含
21	工場棟(既存部) 1F 受変電室 壁 耐熱シール材	層1	無検出	0	本体 灰色 層割合:100%	不含
22	工場棟(既存部) 1F 油圧ユニット、押込送風機室 壁 吹付け材	層1	クリソタイル	0.1~5	主材 白色 層割合:100%	含有

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
23	工場棟(既存部) 1F 油圧ユニット 設備 配管エルボ保温材	層1	アモサイトアクチノライト	0.1~5 0.1~5	本体 茶色 層割合:100%	含有
		層1	無検出	0	上塗材 薄茶色 層割合:2%	
24	24 管理棟 外壁 吹付タイル	層2	無検出	0	主材 白色 層割合:88%	含有
		層3	クリソタイル	0.1~5	下地調整材 薄灰色 層割合:10%	
		層1	無検出	0	主材 茶色 層割合:5%	
	25 管理棟 3F 和室 壁 ジュラク塗+石膏ボード(2重張)	層2	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層3	無検出	0	本体 白色 層割合:45%	不含
25		層4	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層5	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層6	無検出	0	本体 白色 層割合:30%	
		層7	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
9.0	管理棟 3~2F	層1	無検出	0	主材 白色 層割合:75%	<u>A</u> +
26	階段室 段裏 リシン吹付	層2	クリソタイル	0.1~5	主材 主材 全 差 差 差 差 是 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	含有

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:5%	
0.7	管理棟 2F	層2	クリソタイル	0.1~5	紙材 薄茶色 層割合:5%	
27	会議室 天井 化粧石膏ボード	層3	無検出	0	本体 白色 層割合:85%	含有
		層4	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:5%	
		層1	無検出	0	上塗材 緑色 層割合:5%	含有
28	管理棟 2F 更衣室 塗床	層2	クリソタイル	0.1~5	下塗材 白色 層割合:3%	
		層3	無検出	0	下地材 薄灰色 層割合:92%	
00	管理棟 1F	層1	無検出	0	主材 白色 層割合:40%	含有
29	カッパ置場 天井・壁 リシン吹付	層2	クリソタイル	0.1~5	下地調整材 灰色 層割合:60%	
30	管理棟 1F ロッカー室 設備 配管エルボ保温材	層1	アモサイトアクチノライト	0.1~5 0.1~5	本体 薄灰色 層割合:100%	含有
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:2%	
31		層2	無検出	0	主材 薄灰色 層割合:33%	不含
		層3	無検出	0	薄茶色 層割合:5% 上綠唇 一一 上白層 一一 上白層 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)

備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

	試料名		アスベスト種類	推定アスベスト 含有率(%)	コメント	判定
		層1	無検出	0	上塗材 白色 層割合:5%	
00		層2	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:10%	
32	第1計量棟 天井 化粧石膏ボード	層3	無検出	0	本体 白色 層割合:75%	不含
		層4	無検出	0	紙材 薄茶色 層割合:10%	
90	危険物庫 外壁 リシン吹付	層1	無検出	0	主材 薄灰色 層割合:80%	- 不含
33		層2	無検出	0	下地調整材 灰色 層割合:20%	
2.4	煙突棟 1号炉煙突 煙道内壁 ライニング材	層1	無検出	0	主材 茶色 層割合:5%	7.
34	定矢保 1 方が定矢 注道的壁 ブイーング 桁	層2	無検出	0	主材 薄灰色 層割合:95%	不含
	以下余白					

備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)


備考3:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。

備考4:コメント欄に示す各層の素材分類、外観色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは 異なる場合があります。

採取年月日:2022年10月12日

アスベスト分析フロー

試料を肉眼及び実体顕微鏡により予備観察を行う。試料から繊維または素材を取り出し、PLM(偏光顕微鏡)による光学顕微鏡分析を行い、アスベスト検出、不検出を確認する。 (伸長の符号、消光角、分散色、多色性、繊維の形状からアスベスト検出、不検出を確認する。)





使用機器;位相差偏光顕微鏡

メーカー名;ニコン

型式;ECLIPSE LV100

